

# Требования к хранению профиля, окутанного в пленку ПВХ и уходу за ним

## **Защитную пленку удалить после монтажа изделия!**

### Для внутренних помещений

✓ Хранить в сухом проветриваемом помещении. Не допускать образования конденсата. Влажность воздуха не более 60%. Температура в помещении от 0°C до 40°C. Перепад температуры воздуха в помещении не должен превышать 10°C в течении суток.

✓ Избегать воздействия прямых солнечных лучей на профиль. Избегать контакта с водой и агрессивными средами.

✓ Складирование профиля на ровной поверхности. Избегать поперечных перекладов профиля, приводящих к изгибу профиля. Не допускается излом профиля при погрузке выгрузке, удары и трения пачки о пачку (упаковка).

✓ Не устанавливать обогревательные приборы на расстояние ближе 1м. к изделию.

✓ Защитную пленку с профилей следует снимать одним непрерывным движением только после сборки дверей и их установки. Пыль убирается мягкой сухой тряпкой. Для очистки жира использовать слабый раствор Фейри или его аналогов.

✓ При установке глянцевых профилей и цветов Soft необходимо использовать мягкие чистые перчатки, чтобы не оставлять следов.

✓ Для ухода за профилями в ПВХ-пленке запрещено использовать для очистки агрессивные вещества, абразивные материалы, растворители и т.п.

✓ Для очистки от сильного загрязнения глянцевых профилей использовать средства для снятия лака без ацетона, для профилей Soft Touch использовать сухую тряпку с микрофиброй.